VERIFICATORI					REGIONE/GRUPPO ATTREZZATURE																		ATTREZZATURE																	
					ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA ROMAGNA	F.V. GIULIA	LAZIO	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO	SICILIA	CAMPANIA	LIGURIA	LOMBARDIA	SARDEGNA	BASILICATA	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
					SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP - GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC -SP - GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
N.	titolo di studio	cognome	nome																																					
1	ing.	Ali	Jamal	(2)	SCSP GVR																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	ing.	Caccamo	Rocco	(2)		SCSP GVR																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	ing.	Tassinari	Daniele	(2)			SCSP GVR																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	ing.	Girau Fabio	Fernando	(2)				SCSP GVR															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	ing.	Mecca	Stefano	(2)					SCSP														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
6	p.i.	Nemi	Franco	(2)					GVR																									X	X	X	X	X	X	X
7	ing.	Zoppichini	Francesco	(2)						SCSP GVR													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	ing.	De Felice	Roberto	(2)							SCSP GVR												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	ing.	Giordano	Sergio	(2)								SCSP											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
10	ing. junior	Ceragioli	Massimo	(2)								GVR																						X	X	X	X	X	X	X
11	ing.	Fresa	Francesco	(2)									SCSP GVR										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	ing.	Antonini	Vincenzo	(2)										SCSP									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
13	p.i.	Cavallini	Claudio	(2)										GVR									X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
14	ing.	Sciarretta	Rocco	(2)											SCSP								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
15	ing.	Tondo	Raffaele	(2)											GVR																			X	X	X	X	X	X	X
16	ing.	Pierpaoli	Paolo	(2)												SCSP							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
17	p.i.	Ghirardelli	Luigi	(2)												GVR							X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
18	ing.	Rallo	Salvatore	(2)													SCSP						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
19	ing.	Licitra	Gianluca	(2)													GVR																	X	X	X	X	X	X	X
20	p.i.	Ponti	Piero	(2)														SC					X	X	X	X	X													
21	ing.	Cavallaro	Antonio	(2)														SP										X	X	X	X	X	X							
22	ing.	Ceglie	Gennaro	(2)														GVR																X	X	X	X	X	X	X
23	ing.	Persi Tomaso	Bruno	(2)															SCSP GVR				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	ing.	Romagnoli	Roberto	(2)																SCSP GVR			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	ing.	Desogus	Romano	(2)																	SCSP GVR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	ing.	Disummo	Luigi	(2)																		SP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
27	p.i.	Marotto	Cristian	(2)																		SC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
28	ing.	Lamuraglia	Gennaro	(2)																		GVR						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	ing.	Brighi	Raffaele	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
30	ing.	Carloni	Nicola	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
31	ing.	Ceroni	Paolo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
32	ing.	Farina	Carlo	(1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	p.i.	Montuschi	Andrea	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X
34	ing.	Guarini	Giovanni	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
35	p.i.	Iaia	Pietro	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
36	p.i.	Martinelli	Roberto	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
37	ing.	Mercuri	Federica	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
38	ing.	Pierpaoli	Luca	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
39	ing.	Olivari	Marcello	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
40	p.i.	Posa	Carmine	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
41	ing.	Schiavi	Bruno	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
42	ing.	Ruggiero	MIchele	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
43	ing	Sestili	Andrea	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
44	p.i.	Bassetti	Luigi	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
45	p.i.	Cantonetti	Antonio	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
46	ing.	De Lisio	Vincenzo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	ing. junior	Sestili	Giancarlo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
48	p.i.	Spezzapria	Enrico	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
49	p.i.	Braglia	Umberto	(1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
50	ing.	Brovedani	Marco	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	ing.	Calabrese	Giovanni	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
52	p.i.	Capecci	Antonello	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
53	ing.junior	Passiatore	Luca	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X
54	p.i.	Circo	Antonino	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
55	p.i.	Cruciani	Giuseppe	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
56	ing.	Della Ciana	Michele	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
57	ing.	Fiore	Raffaele	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
58	p.i.	Gabelloni	Pino	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
59	p.i.	Marveggio	Bruno	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
60	ing.	Mobili	Marco	(1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
61	p.i.	Nocini	Leonardo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
62	ing. junior	Margiotti	Paolo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
63	ing.	Uras	Piercesare	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
64	ing.	Zeni	Aldo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
65	ing.	Bigini	Riccardo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	p.i.	Brigidi	Bruno	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
67	ing.	Carlorosi	Carlo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
68	p.i.	Colombo	Raffaele	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
69	p.i.	Finocchi	Bonifazio	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X
70	p.i.	Furlone	Sergio	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X						
71	ing.	Ravaioli	Roberto	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
72	ing.	Regoli	Luciano	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
73	ing.	Simonelli	Leonardo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
74	p.i.	Sozzani	Marco	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
75	ing.	Valsecchi	Aldo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
76	p.i.	Colloridi	Ernani	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
77	p.i.	Minervini	Mauro	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
78	p.i.	Spedaletti	Massimiliano	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

VERIFICATORI					REGIONE/GRUPPO ATTREZZATURE																	ATTREZZATURE																	
					ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA ROMAGNA	F.V. GIULIA	LAZIO	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO	SICILIA	CAMPANIA	LIGURIA	LOMBARDIA	SARDEGNA	BASILICATA	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
					SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	SC -SP - GVR	SC-SP-GVR	SC-SP-GVR	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
N.	titolo di studio	cognome	nome																																						
79	p.i.	Cappellini	Alfredo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
80	p.i.	Rossi	Felice	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
81	ing.	Colombo	Claudia	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
82	ing.junior	Scaramella	Luciano	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
83	ing.	Zaccaria	Stefano	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
84	ing.	Zeggio	Nicola	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
85	ing.	Viliani	Michele	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X								
86	p.i.	Mares	Roberto	(1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
87	ing.	Fornito	Gilberto	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
88	p.i.	Provinciali	Maurizio	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X
89	ing.	Arscone	Luigi	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
90	p.i.	Sticca	Alfonso	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
91	ing.	Misuraca	Veronica	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X											
92	ing.	Spinelli	Paolo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X											
93	p.i.	Misuraca	Matteo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
94	ing. junior	Mostarda	Samuel	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X
95	ing.	Testa	Loris	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X											
96	ing.	Terregna	Giampiero	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X											
97	ing. junior	Di Tommaso	Francesco	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
98	p.i.	Donati	Danilo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X											
99	ing.	Wazinski	Stefano	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
100	ing.	Gian Franco	Centanni	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X											
101	p.i.	Finessi	Bruno	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X
102	ing.	Cardoni	Luigi	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
103	p.i.	Tartaglia	Fabio	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
104	ing.	Spina	Rosario	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	ing.	Santi	Lorenzo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X
106	ing.	Bonato	Alessandro	(1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	p.i.	De Carolis	Guido	(1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
108	ing.	Fucarino	Vincenzo	(1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	p.i.	Galli	Massimo	(1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
110	ing.	Martelli	Fabrizio	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X			X								
111	ing.	Crotali	Sauro	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	ing. junior	Febbraioli	Michele	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
113	ing.	Martini	Nicola	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X											
114	ing.	Dalla Cia	Vittorio	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X											
115	ing.	Rizzati	Massimo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	p.i.	Girardello	Ernesto	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X									
117	ing.	Benevento	Alfonso	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
118	p.i.	Carnevali	Mario	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X
119	p.i.	Fabretti	Gianfranco	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
120	ing.	Finocchi	Carlo	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X
121	p.i.	Gai Cavallo	Nicola	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
122	ing.	Germanà Bozza	Gabriel	(1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X											
123	ing.	Wazinski	Chiara	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X											
124	p.i.	Ferracci	Gionatan	(1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
125	ing.	Di Sarra	Bernardino	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
126	ing.	Arscone	Elena	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X								
127	ing.	Mameli	Laura	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	ing.	Valentini	Luciano	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numero Verificatori per regione					101	101	101	101	102	101	101	102	101	102	102	102	102	103	101	101	101	103																	

ing. Farina Carlo Responsabile tecnico (1); ing. De Felice Roberto Sostituto responsabile tecnico (2).

Annotazioni	
	(1) dipendente/socio della Società ECO CERTIFICAZIONI SPA (2) Personale tecnico con contratto di collaborazione esclusiva con la Societa' ECO CERTIFICAZIONI SPA
	Nota 1: In nero sono indicati i verificatori già riconosciuti.
	Nota 2: in rosso sono indicati i verificatori per i quali si chiede il riconoscimento per regione e per tipo di attività e/o regione per la quale si chiede l'estensione.
	Nota 3: in blu sono indicati i verificatori già riconosciuti che sono stati redistribuiti in altre regioni.

In realzione al Gruppo SC	In relazione al Gruppo SP	In relazione al Gruppo GVR
a) Apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevmento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) idroestrattori a forza centrifuga	a) Scale aeree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforma di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere; N.B. Le verifiche periodiche della lettera f) possono essere effettuate solo da laureati in Ingegneria	a) Attrezzature a presssione 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione > di 0,5 bar 2. Generatori di vapore d'acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata 4. Tubazioni contenenti gas, vapori, liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso 6. Forni per industrie chimiche e affini b) insieme